

揭阳幕墙玻璃维修，换胶打胶，外墙防水补漏，开窗，外墙空鼓服务

产品名称	揭阳幕墙玻璃维修，换胶打胶，外墙防水补漏，开窗，外墙空鼓服务
公司名称	广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼）103
联系电话	020-31560709 13710140902

产品详情

3、水泥、砂及水等含盐分，眼随着水分在基层表面离析成结晶的粉末，

形成隔离层，破坏面砖与砂浆之间的粘结力造成面砖空鼓。因此，应在基层摸完二、三天后观察表面有无泛白现象，必要时用水清除。砂浆搅拌时也必须按照规范的要求，使用洁净水，严禁使用污水，并且要使用合格的水泥品种和细骨料。

4、基层干湿不一样，也可使瓷砖脱落。基层太干，其表面吸水速度极快，基层快速吸收镶贴面砖砂浆中的水分，使砂浆强度大大降低造成砂浆与基层脱壳;基层太湿贴面的砂浆上墙后，往往会下附，不仅施工困难，而且砂浆下附使面砖上部不饱满，冬季积水结冰膨胀，造成面砖脱落。基层上的浮水，还会使镶贴面的砂浆变稀，粘结强度降低，干缩增大，造成砖脱落。基层干湿不一样，砂浆粘结强度和干缩也会不同，产生干缩裂痕和脱壳，所以施工中基层要浇水养护2~3天，面砖提前浸泡后，再镶贴面砖。

