

郑东新区复印机加粉加墨,郑东新区打印机维修

产品名称	郑东新区复印机加粉加墨,郑东新区打印机维修
公司名称	郑州市金水区邻航计算机维修服务部
价格	30.00/台
规格参数	惠普:M1005 郑州:M1136 广东:M243
公司地址	河南省郑州市金水区花园路与广电南路北苑小区5号楼2单元3楼19号
联系电话	17513339939

产品详情

-郑东新区复印机加粉加墨,郑东新区打印机维修,郑东新区复印机加粉加墨,郑东新区打印机维修多少钱,郑州器常见问题及问题维修排除方法 三星4521F机器提示LSU错误解决方法
原因解释：开机预热时或者打印时LSU转速或者信号未达到标准设置值,或者是LSU线束未连接好。解决方法：开机如果出现LSU错误时,进入维护菜单进行系统内存清除,然后关机重新开机即可。如果问题还不能解决，请联系我们电话：三星4521F机器如何清除内存 当机器需要恢复到出厂状态时，机器的内存会被清除。依次按“菜单”-“维护”-“清空内存”，机器的内存就被清除了。
解决三星SCX-4521F打印机复印身份证模糊：解决一：当看见复印出来的身份证模糊时，在机器的控制面板上面有个按建是原稿类型，此按建是有三个选项分别代表不同的复印格式，复印出来的类型是不同的，这三个选项是1文本2混合3图片。在复印身份证时必需要选择混合模式在复印，会使身份证复印更加的清晰，使用文本模式复印身份证