

西门子MP377显示器不能触摸维修

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 西门子MP377显示器不能触摸维修 |
| 公司名称 | 上海迪昊自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市青浦区新府中路1536弄6号612- |
| 联系电话 | 15801852895 18701802589 |

产品详情

西门子MP377显示器不能触摸维修，西门子工控机维修，西门子触摸屏维修，迪昊公司致力于做上海的西门子触摸屏维修企业，及时为客户提供高品质的维修服务和技术支持，欢迎全国广大客户来电咨询

西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、 西门子触摸屏常见故障现象

- (1) 黑屏、花屏、白屏、进不了系统 (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚 (4) 液晶屏显示竖条、显示横条 (5) 通讯连接故障
- (6) 启动引导一半不动 (7) 开机不能进入用户画面 (8) 触摸屏玻璃破损 (9) 更换触摸屏
- (10) 触摸偏移

- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸 (12) 触摸屏不能校准
- (13) 触摸屏无背光 (14) 运行死机。

西门子触摸屏故障排查

1、 西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题;

2、 西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障；

3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。

4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障

西门子显示屏操作按钮全失效及触摸不灵解决,西门子操作面板白屏维修,西门子工业电脑屏按键屏无反应维修

西门子MP377显示器不能触摸维修