

## (当天修好故障) 西门子6RA70变频器启动报警F030故障修理

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | (当天修好故障) 西门子6RA70变频器启动报警F030故障修理   |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司                         |
| 价格   | 999.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:西门子6RA70故障维修<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303              |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104           |

## 产品详情

(当天修好故障) 西门子6RA70变频器启动报警F030故障修理

上海耀宥电气有限公司修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用到报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

西门子6ra70直流调速器报一下故障维修：F001电子板电源故障维修 F004 电枢电源板缺相故障维修 F005励磁板故障维修 F006 欠电压故障维修,F007 过电压故障 维修 F008 F009 进线电源频率故障维修 F011 GSST1 电报故障三相不平衡维修，无输出维修，开机无显示维修，启动无励磁电压维修，上电跳闸维修，通电烧可控硅维修，运行模块炸，速度不可控维修,主板故障维修，控制板坏维修，转速不正常维修，开不了机维修，过流，过压，过热，速度不稳，电机抖动，低速不稳，高速飞车维修，电机不转等故障维修。

检查旁路接触器存在严重短路现象。更换后软启动工作正常。检查更换下来的交流接触器，内部电磁线圈架已经完全变形，将电磁铁死死抱死使触点不能释放，而线圈架变形则是电磁铁一侧短路环缺失漏磁增大生热而造成的。入喜工控专注ABB变频器、ABB软起、ABB低压等ABB品牌现货供应(2) ABB软启动不能正常工作故障现象；现场有四台相同型号的软启动故障现象也完全一样，都是启动正常、运行正常但几分钟后就自动停止，没有任何报警信号。检查启动电流正常、工作电压在正常范围之内，运行电流也正常。四台软启动除运行时间略有差别外其它现象完全一样，检查柜内结构该启动柜没有安装旁路交流接触器，直接用软启动，启动运行。软启动下面装有一支热保护继电器，继电器常闭触点与启动中间继电器线圈串联构成保护回路，怀疑热保护继电器有故障，短接热保护继电器常闭触点试运行30多分钟故障没有重复。