

浙江宁波-嘉兴-绍兴-台州FA标准件生产厂家品质多价格美一站式采购

产品名称	浙江宁波-嘉兴-绍兴-台州FA标准件生产厂家品质多价格美一站式采购
公司名称	苏州昆喆自动化设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:昆喆 型号:自动化工厂 产地:标准件厂家
公司地址	昆山开发区世茂东一号新城41号楼5室
联系电话	15950156750

产品详情

一、服务范围

1.承接各类机械零件加工，客户需提供图纸或样品

CNC数控车床加工、电脑锣加工，普通车床加工，普通铣床加工，磨床加工，线切割加工，钻床加工等

2.零件表面处理

(例如：普通阳极、硬化阳极、彩色阳极、发黑、镀铬、镀锌、镀彩锌、铝件阳极白、阳极黑、镀金、钢件HRC)

3.加工数量不限，一件起订

(打样通常单价比较贵，但是零件在量产的时候，我们承诺退回打样品差价或者退样品费);

4.常用零件材料

(例如：金属类：铜、铝、45#钢、不锈钢等;非金属类：PE、PP、PVC、ABS、PMMA、POM、PA等)

二、服务流程

1.报价

顾客提供图纸(格式：CAD，PDF，STP)或者样品。图纸以下信息清晰：加工数量，材料，精度公差，表面处理及特殊要求。本店可以根据客户需求对图纸做适当修改或设计。 报价时间(快速度报出，特殊

情况除外)，收到图纸或者样品，一定给客户回复。

2.价格

与顾客协商，承诺尽团队力量提供更低的价格。但价格不是我们服务的因素，品质、交期、售后和服务态度同等重要。

3.品质

1.设备保障:本店有实体工厂，设备清单：数控车床、加工中心(电脑锣)、普通车床、普通铣床、磨床、钻床、线切割(快、中)、等

2.质检人员：有专人对零件做相关的检验

标准件零件库是近年来非常流行的标准件产品，该零件库提供中国国家标准、机械行业标准等8大主要工业标准的零件三维模型。共计100多个大类、400多个小类、1800多个系列零件、150多万个模型，苏州昆喆自动化设备有限公司是一家研发、生产、加工、销售为一体的FA工厂自动化用零部件、模具零部件、工具消耗品、五金配件等机电零部件公司，产品广泛用于机床、机器人、自动化设备、电脑、通讯、汽车、医疗、石油等行业。昆喆是FA工厂自动化用零组件供应商，生产的产品能替换互换米思米(MISUMI)、伍仝(TOHATSU)、盘起(PUNCH)、怡合达(YIHEDA)、三益(3G)、仕瑞达(SHIRUIDA)、上隆(SAMLO)等同类产品，同时承接各种来图来样非标加工。快交期，我们以非常具竞争力的价格提供服务，与客户携手共进、为智造2025和工业4.0贡献我们的智慧和力量。

《1》FA工厂自动化零件：滚珠丝杠/微型滚珠丝杆/梯型丝杠、滚珠花键、丝杆支撑座、直线导轨/微型直线导轨、交叉滚珠滚柱导轨、导轨压块、弹性联轴器/三木联轴器/米思米联轴器/NBK联轴器/KTR联轴器/R+W联轴器/椿本联轴器/酒井联轴器/昭穆联轴器/成一联轴器、夹头、电磁离合器、同步带轮/免键同步带轮/锥套式同步带轮、欧标皮带轮/锥套式欧标皮带轮、胀紧套/免键衬套、锥衬套、可焊接套、紧定套、精密锁紧螺母、导向轴、导向轴支座、固定环、直线轴承、螺栓轴承/凸轮轴承随动器、微型轴承，带座轴承、关节轴承、无油衬套(自润滑轴承)、无油线性滑板、线性模组(单轴机器人)、滑轨滑台、十字工作台、XY轴微调滑台、UVW对位平台、同步带/平皮带/输送带/三角带/片基带/PU聚氨酯圆带/PU聚氨酯带附件加工同步带、输送滚筒、工业脚轮、抽屉滑轨、液压缓冲器、快速夹钳、精密调整垫片、钢丝螺套、定位销、旋转柱塞、聚氨酯滚轮及制品、工装夹具衬套、夹具用铰链组件、夹具用滑动组件、V型槽定位块、定位销、把手、拉手、旋钮、合页等机床操作附件。

FA自动化零件[导向轴](#)

[导向轴支座](#)

[固定环](#)

[转轴](#)

[悬臂销·铰链销](#)

[定位销·夹具用衬套](#)

[定位零件·导向零件](#)

[连接块](#)

[检测夹具](#)

[支柱·底座·支柱固定夹](#)

[标准治具](#)

[角材·角座·加强筋](#)

[轴环·垫圈](#)

[小零件·磁铁](#)

[弹簧·
螺钉](#)

[螺栓](#)

[螺柱](#)

[组合件](#)

[螺母](#)

[铆接类](#)

[垫圈](#)

[挡圈](#)

[树脂类](#)

[吊环](#)

[带挡块螺钉](#)

[专用配件](#)

[进口专区](#)

[量具](#)

[工具](#)

[六角铜柱
单轴驱动器](#)

[单轴机器人](#)

[多轴机器人](#)

[直线电机](#)

[无油衬套](#)

[直线轴承](#)

[直线导轨](#)

[滚珠丝杠·支座组件](#)

[梯形丝杠·丝杠相关组件](#)

[带座轴承](#)

[丝杠步进电机](#)

[轴承·关节轴承](#)

[手动位移台·电动位移台](#)

[交叉滚子导轨·滑台](#)

[拖链](#)

[机床防护罩](#)