

科华YTG3110 工频ups电源 10kva 384V

产品名称	科华YTG3110 工频ups电源 10kva 384V
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:科华UPS 型号:YTG3110 规格:10kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

科华精卫特点体积小 适应性强

适用于办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本

优异指标

93%超强的过载能力，带载可稳定持续不断电，保障设备安全正常运行

绿色电源输入功率因数，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用

RoSH 智能风机高效制冷

降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达°，用户从不同角度均能轻松读取数据

实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态

完善的电池保护功能，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命

可支持来电自启动功能，一旦市电恢复即可自动连接用电设备

UPS 来电自动恢复电池组充电，无需人工干预

科华UPS电源不输电怎么办?如果在日常生活中遇到这种情况，我想大家的***反应肯定是：这还不简单，找人员来维修不就行啦!是啊，没有什么事是人员解决不了的事情，但是，在这期间得浪费多少时间啊，所以，咱们自己会一些总是好的，难道不是吗?

一、面对这种情况，我们应该检查一下科华蓄电池供电的线路，看看是否出了什么问题，特别要注意检查的是限流电阻那一块儿。

二、如果这里没有什么问题，那我们再去看看是否有烧焦的电器原件，如果有就要进行测量更换。

三、假设以上都没有问题，此时我们就要去测量一下交流输出管儿，我们要进行对比测量，观察是否有损伤的地方。

如果经过以上三步，我们还是没有发现任何问题，大家不要急，我们在进行下一步，那就是我们需要进行测量控制模块各脚电压，然后去对比该快儿说明电压进行分析。

科华UPS电源如果出现不输电的情况的话，这些小技巧一般都能解决，如果还是解决不了的话，您就需要请人员拉，希望小编的常识对您有所帮助。