

## SC施工电梯厂家A工程设备

产品名称	SC施工电梯厂家A工程设备
公司名称	山东豪科机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豪科 型号:SC/200 产地:山东
公司地址	山东聊城高唐县汇鑫路与政通路
联系电话	18678386452 15610747608

## 产品详情

施工电梯减速器轮齿在啮合过程中，除了在节线处外，都要产生相对滑动。因此两齿面必然会产生磨损，一定程度的减速器轮齿磨损是正常的，特别是新施工电梯减速器轮齿；但过度磨损则是表示润滑不良或轴线平行度没校准。过度磨损是齿顶的轻微划伤，随着发展成较严峻的划痕或咬接形成起皱现象。