

# 防爆检测流程

产品名称	防爆检测流程
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

## 产品详情

东莞防爆检测流程防爆检测流程周期短

防爆电气产品本身存在安全隐患

- 1、防爆电气产品外壳破损。
- 2、防爆电气产品的铭牌缺失或模糊不清。
- 3、防爆增安复合型产品的隔爆腔和接线腔的隔离密封填料不符合要求。

做好安全工作，必须要做到防患于未然，需要对安全隐患有一定的了解，下面我司检测工程师为大家介绍一些爆炸危险场所设备常见防爆安全隐患及解决思路。

在设备选型方面存在的防爆安全隐患1、在爆炸危险场所选用普通电器产品。

在工厂用场所选用煤矿井下用电气设备。

在爆炸性粉尘环境选用气体环境用防爆电气设备。

从产品外观结构上看，貌似是防爆产品。但是这些产品，既无产品铭牌，又无防爆标志和产品流程信息（例如，防爆合格证编号）。同时又不能提供产品的防爆合格证书的三无产品。