

英格索兰MH250空气压缩机出租 电驱压缩机租赁 空压机出租

产品名称	英格索兰MH250空气压缩机出租 电驱压缩机租赁 空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 压力:10公斤 流量:38.8立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

- 机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到, 但不要超过一半);
- 油冷却器脏;
- 油过滤器芯堵塞;
- 温控阀故障(元件坏);
- 断油电磁阀未得电或线圈损坏;
- 断油电磁阀膜片破裂或老化;
- 风扇电机故障;
- 冷却风扇损坏;
- 排风管道不畅通或排风阻力(背压)大;

- 环境温度超过所规定的范围(38 ° C 或 46 ° C);
- 温度传感器故障(Intellisys控制机组);
- 压力表是否故障(继电器控制机组)。
- 冷却剂量太多，正确的位置应在机组加载时观察，此时油位应不高于一半;
- 回油管堵塞;
- 回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;
- 机组运行时排气压力太低;
- 油分离芯破裂;
- 分离筒体内部隔板损坏;
- 机组有漏油现象;
- 冷却剂变质或超期使用。
- 实际用气量大于机组输出气量;
- 放气阀故障(加载时无法关闭);
- 进气阀故障;
- 液压缸故障;
- 负载电磁阀(1SV)故障
- 小压力阀卡死;

- 用户管网有泄漏;
- 压力设置太低;
- 压力传感器故障(Intellisys控制机组);
- 压力表故障(继电器控制机组);
- 压力开关故障(继电器控制机组);
- 压力传感器或压力表输入软管漏气;
- 负载电磁阀(1SV)故障;
- 压力设置太高;
- 压力开关故障(继电器控制机组)。
- 电压太低;
- 接线松动;
- 机组压力超过额定压力;
- 油分离芯堵塞;
- 接触器故障;
- 主机故障;
- 主电机故障;

- 熔断丝坏;
- 温度开关坏;
- 接线松开;
- 主电机热继电器动作;
- 风扇电机热继电器动作;
- 变压器坏;
- Intellisys无电源输入(Intellisys控制机组);
- 故障未消除(Intellisys控制机组);
- Intellisys控制器故障。
- 用户空气开关问题;
- 输入电压太低;
- 星-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 秒);
- 液压缸故障(没有复位);
- 进气阀故障(开启度太大或卡死);
- 1TR时间继电器坏(继电器控制机组)。
- 风扇变形;

- 风扇电机热继电器故障(老化);
- 冷却器堵塞;
- 排风阻力大。

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解决方案”.凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!