

盐城日立变频器开机故障维修

产品名称	盐城日立变频器开机故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	334.00/台
规格参数	品牌:日立 型号:日立变频器维修 产地:盐城变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

日立

5,通电,将P24与智能端子STN的短接线日立变频器维修方法二：“接地保护”与“缺相保护”问题1,输出缺相：此功能没有,但是当产生“输出缺相”时,其它保护功能会单个或组合发生相应的保护,例如“转矩限制功能,电子热保护功能,过流保护功能”等；2,对地保护：变频器上电时可以检测保护；运行期间出现输出接地故障时各种型号的变频器对此对策基本相同,即会产生“过流保护”；注：变频器的所有保护功能都是相对,有限的,不是的百分之百可靠。日立变频器维修方法三：E35故障处理日立变频器SJ100,SJ200,L100系列的智能端子有一个附加功能PTC保护或者TH保护,功能码为19,有些用户经常误操作将C05或者C06设置成19,此时只要按存储键（STR）,变频器就出现E35故障代码,不能复位。解除方法是：将5或者6号端子与L端子短接后,迅速按一下“STOP”键,将C05或者C06的参数19改成初始值,将5/6—L之间的短接线取消,普通好能再做一次初始化。即可以解除E35故障。日立变频器维修方法三：E35故障处理日立变频器SJ100,SJ200,L100系列的智能端子有一个附加功能PTC保护或者TH保护,功能码为19,有些用户经常误操作将C05或者C06设置成19,此时只要按存储键（STR）,变频器就出现E35故障代码,不能复位。解除方法是：将5或者6号端子与L端子短接后,迅速按一下“STOP”键,将C05或者C06的参数19改成初始值,将5/6—L之间的短接线取消,普通好能再做一次初始化。即可以解除E35故障。7,自整定成功结束后显示“--0”,按任意键,显示原始屏幕；8,自整定失败结束后显示“--1”,按任意键,显示原始屏幕,重新设定；9,自整定成功后,需设定A0=4,A98=2,其它参数根据需要按照实际工况进行设定。备注：自整定功能可以使控制更精确,尤其在矢量控制情况下建议使用。日立变频器维修方法五：J300系列第二设定功能1,将智能端子C1（或C2,C5,C6,C7）的值设定为8（即SET功能）2,将智能端子C1（或C2,C5,C6,C7）与P24端子用一短线连接（既

短路）3,此时可以设定变频器拖动的电机的参数及变频器运行参数；4,断开智能端子C1（或C2,C5,C6,C7）与P24端子的连线,可以设定变频器拖动的第二台电机的参数及变频器运行参数。5,此时只要保证变频器的输出侧闭和的前提下,通过闭合智能端子C1（或C2,C5,C6,C7）与P24端子的连线可以实现两套参数运行,

避免了烦琐的参数设定。

台达变频器销售代理及售后维修服务中心 供应电梯专用台达变频器，欢迎广大电梯用户、电梯承包商及电梯公司来电咨询赣榆台达变频器维修技术支持西门子、伦茨、CT、ABB、GE、艾默生CT、欧陆、丹佛斯、AB、科比、TE、SEW、施耐德、思瑞、博斯特、依托、罗宾康（ROBICOM）、OPTO、和泉IDEC、金钟穆勒MOELLER、芬兰瓦萨（威肯）Vacon、安萨尔多、马可MACK、欧林赛普、斑泰科、卡西亚、美高、安良ANLY、威施、天得、富科斯（FOCUS）、高诺斯CROUZET、诺德（NORDAC）、贝加莱、海格HAGER、安川、日立、赣榆台达变频器维修技术支持台达变频器：