

武鸣电动伸缩门厂家智能道闸厂家

产品名称	武鸣电动伸缩门厂家智能道闸厂家
公司名称	南宁市恒志科智能科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	恒志科:自动识别 HZK236:道闸 南宁:2002
公司地址	南宁市良庆区花园南路72号122号
联系电话	15878740036 15878740036

产品详情

智能停车场系统一般由入口控制机、出口控制机、智能道闸、地感线圈、余位显示屏、图象识别设备、系统软件、管理工作站等组成，日常维护一般就从这几方面来着手。

1、入口控制机：车压入感应区内，通话键及按票键灯不亮，且无语音提示

A、检查单片机是否在工作；

B、感应器是否感应；

C、检查光藕是否有问题；

D、票灯接线是否有问题。

2、车牌识别：记录了的车牌，识别不了

A、图像拍摄不清楚

车牌区域定位的困难主要是来自于采集的图像，由于采集的车牌图像的多样性，并且采集图像时受到许多因素的影响，如雨天、大雾、光线等，使得有一些车牌图像质量出现不同程度的差异。

这种情况一般只有在图像聚焦清晰的情况下，识别结果才能达到比较满意的效果。那这对停车场系统的感光部件就有一定的要求了，视频的摄像机也就要提高一些配置啦，看看视频设置不正常(设置正常)，显示器分辨率、颜色桌面大小调节。

B、车牌受损或有污渍

在公路和城市内的实际应用过程中，很难所涉及到的车牌都是没有污损的，车牌在使用几年后，难免会

出现污染和磨损等现象。

对于这种情况，很多智能的停车场系统也渐渐解决了这样的问题，但如果过于严重，这还得靠人工了。

3、道闸不开：车牌识别通过，道闸门不开

A、检查开闸接线端子是否接牢；

B、检查开闸接线端子是否有开关信号输出，若无，则道闸控制继电器坏，更换控制机控制板；

C、若仍不能开闸，检查道闸是否死机。

4、显示屏的LED不显示

A、检查LED电源是否正常；B、检查LED芯片是否正常。

5、无语音提示声

A、检查语音芯片；B、检查电位器。

6、道闸上下运动或经常转过头

A、检查限位开关；B、检查CPU；C、检查限位开关；D、检查断电开关。

7、电脑不稳定，系统经常出错，操作软件时易死机

A.重装操作系统。

B.CPU风扇是否坏、机箱内温度是否正常。

C.查看电脑内的车辆记录是否太多。