

美国DRYPOWER蓄电池12SB55CL 12V55AH参数详情

产品名称	美国DRYPOWER蓄电池12SB55CL 12V55AH参数详情
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DRYPOWER 型号:12SB55CL 规格:12V55AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

美国DRYPOWER蓄电池12SB55CL 12V55AH参数详情

槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

具有免维护（使用过程无需补充水），使用寿命可达10年，内阻小，输出功率高，完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，可任意方向使用，运输方便。

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

性能高

(1)重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2)充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25)储存半年以上仍可正常使用。

(3)恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4)无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，选择高频机必然要从三个方面进行:性能、价格和售后。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

UPS电源报警器持续响的原因有很多，但基本上表明UPS电源异常的原因如下：

1、UPS电源系统故障。

UPS不间断电源系统是否内部缺电，如果内部缺电，报警器会自动响，事实上，通过简单的检查可以知道缺电现象。如果您知道这种情况，请及时充电，不要让UPS长期缺电。

2.外部电源断电

在使用过程中，如果外部电源关闭，内部电源关闭，报警器将继续响。此时，外面没有电，所以无法插入电源。好暂时关闭。通电后立即连接UPS充电时，报警器不会响。

3、线路错误。

UPS不间断电源中涉及的线路比较复杂，有大量电路板。如果内部线路发生故障，可以通过警报通知。那么这个时候需要的维修。如果重新更换或重新正确连接内部故障线路，警报音将自动停止。

4.电压波动范围过大

如果UPS电源电压波动范围过大，超出了产品的正常电压波动范围。此时，为了保护自己，会不断发出警报。

不可能关闭报警器。除非电压恢复正常范围，否则停止使用，检查电压波动范围过大的原因，以防止这种情况再次发生。

5、UPS电源过载操作。

UPS电源超载操作也会发出警告(超载不多，通常超载UPS电源在规定时间内停机保护)。UPS本身不会坏。若停止几台过载设备，UPS电源报警将消失。

UPS电源报警总是有很多原因，但可能还有其他原因。这些原因对普通用户来说并不容易想到。即便如此，它也不能自己解决。好让官方的售后人员来解决这个问题。售后人员可以带几个工具来检查具体的问题。