

佛山罗克韦尔5700驱动器维修

产品名称	佛山罗克韦尔5700驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

佛山罗克韦尔5700驱动器维修、AB伺服马达佛山快修点

E72 伺服放大器逆变器热开关脱扣。 E73

电源卡轨CAN通信失败。电源卡轨连接短路或开路。 E74 伺服控制器DC连接电流超出额定值。

E75 IAM,AM,或SM超出其旁路电阻的连续标称值。 E76 检测到DPI硬件初始化故障。 E77 伺服驱动器230V AMW未安装到230V IAM的电源卡轨上，

460V AMW未安装到460V IAM的电源卡轨上。 E78 检测到控制硬件故障。 E79 SM温度故障LED指示灯状态是固定红色。 SM旁路故障LED指

示灯状态是固定红色。电源卡轨上缺少模块。 E80 伺服控制器检测到控制硬件故障。 E81 Follower IAM检测到有交流输入电源。 E90 预充的电阻器供电电力超出了其标称值

禅城、南海、顺德、高明、三水、里水、九江、罗村、丹灶、大沥、狮山、西樵、

和顺、官窑、大良、陈村、容桂、伦教、勒流、均安、杏坛、龙江、乐从、北滘、

芦苞、大塘、乐平、平洲、白坭、南沙、荷城、杨和、更合、明城、南庄、花都、从化、增城、四会、鹤山、金沙、