

# GQY大屏幕应急保障现场处理突发故障维修DLP大屏维修维护保养

产品名称	GQY大屏幕应急保障现场处理突发故障维修DLP 大屏维修维护保养
公司名称	北京优迅科技有限公司
价格	988.00/台
规格参数	GQY:67寸 DLP:60000小时 分辨率:1400*1050
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸电子城 二层2B182（注册地址）
联系电话	17710538285 18811578809

## 产品详情

GQY大屏幕拼接维修保养，GQY拼接大屏投影机维修，挥中心DLP大屏现场修复，应急检查，现场保障，处理突发DLP大屏幕黑屏，光机配件更换，调试大屏，DLP大屏幕显示单元突发故障，需要应急维修处理，现场解决，调试大屏幕颜色，遇到检查DLP大屏黑屏不启动，需要及时维修，我们可以积极响应

DLP大屏幕维修保养，应急保障，处理突发检查，

GQY屏幕投影机维修，GQY拼接大屏保养维护，DLP大屏清洁系统调试，GQY大屏精密维保，GQY品牌DLP拼接屏维修，DLP大屏搬迁拆装，

GQY拼接DLP大屏维保除尘清洁，DLP拼接屏GQY投影机DDSP-E1维修保养DLP光机调试DLP光机软件GQY大屏幕维修保养，GQY大屏幕保养除尘,GQY大屏光机维修，

GQY大屏幕配件，DLP大屏配件维修保养，DLP显示单元机芯配件，GQY大屏幕投影机维修，GQY大屏投影机保养维护，

GQY大屏机芯维修，

维修范围包括：

（1）主电源板的维修或更换----（芯片级维修）按客户的要求。

（2）灯电源板（高压电源板）维修按客户要求。

(3) 液晶驱动板的维修或更换--- (芯片级维修) 按客户的要求。

(4) 主板的维修或更换----- (芯片级维修) 按客户的要求。

(5) 信号输入、输出接口板维修或更换---- (芯片级维修) 按客户的要求。

(6) 液晶板的除尘与更换----此为无法维修的元件,可按客户要求更换单片或总成,可调整三片不从合的现象。

(7) 可对光路除尘或更换小路内的光学玻璃。

(8) 投影机镜头内、外部的维修和除尘。

光栅的调整:目前使用的投影机的调整台多为3轴和6轴的调整台,在使用了一定的时间后必将出现光栅的漂移,需要重新进行机械调整才能保证显示画面的不失真和避免相邻屏幕间的错位。

颜色的调整。目前使用的大屏幕投影机的灯泡都是以UHP灯泡为多,在使用一段时间后投影机灯泡必将出现不同程度的衰减,肯定会影响投影机的亮度,造成大屏幕间相邻屏幕的色彩和亮度不均匀,从而影响使用者的视觉效果。这种情况通过相关的软件可对投影机的颜色、

亮度进行调整,进而有效的保证大屏幕效果的一致性