

# GQY-DLP大屏幕保养维护现场调试拼接屏幕维修DLP投影机

产品名称	GQY-DLP大屏幕保养维护现场调试拼接屏幕维修DLP投影机
公司名称	北京优迅科技有限公司
价格	800.00/块
规格参数	GQY:背投光机 DLP:60000小时 分辨率:1400*1050
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸电子城 二层2B182（注册地址）
联系电话	17710538285 18811578809

## 产品详情

DLP大屏幕保养维护，DLP大屏幕搬迁调试，GQY DLP大屏幕维修，GQY投影机维修GQY大屏幕配件，DLP大屏配件维修保养，DLP显示单元机芯配件，GQY大屏幕投影机维修，GQY大屏投影机保养维护，

GQY大屏机芯维修，GQY投影仪维修，DLP大屏搬迁，DLP机芯维保，DLP显示单元维保系统调试

GQY大屏光机维护保养除尘清洁GQY大屏幕移机搬迁，GQY拼接墙维修DLP光机设备，GQY品牌DLP

大屏幕维修保养上门精密调试设备维修，GQY大屏幕光机维修，GQY显示屏搬迁移机，GQY大屏调颜色亮度，

GQY投影机维修，DLP机芯维修

应用于GQY、环宇蓝、巨洋、清投、、等大屏幕系统及背投电视系统；LUMENS投影光学机芯DLP/LCOS监控大屏

监视器机芯系列型号：LE500；DP500；LE513；DP515单灯XGA机芯；DP515E单灯XGA机芯；LE515E(V01)；

LE515；DP520；LE523；DP525双灯XGA机芯；LE525(V01)；LE525；DP525GMXGA机芯；LE525GM；LE526；

DP600；LE621；LE623；DP625双灯SXGA+机芯；LE625；LE626；DP710；DP720；DP800；DP820；LE821；

DP825双灯SXGA+机芯；LE912；LE922；LE933；数据控制盒系列型号：CU101;CU102;CU103;CU104;CU102M;

CU302;CU401;CU402；二，LUMENS光学引擎投影配件，捷芯投影系统投影配件，捷扬背投大屏投影配件：控制盒电源模组，

光学引擎电源模组，电源板与总成电路板；RS232信号控制板；VGA/RGB/DVI/各类视频信号基本板，DMD驱动板，TI板，

光学引擎控制板，线路板；Color Wheel色轮,四段式分色轮，Light Tunnel积分柱，光通道，ROD聚光管;DMD芯片

光栅的调整：目前使用的投影机的调整台多为3轴和6轴的调整台，在使用了一定的时间后必将出现光栅的漂移，需要重新进行机械调整才能保证显示画面的不失真和避免相邻屏幕间的错位。

颜色的调整。目前使用的大屏幕投影机的灯泡都是以UHP灯泡为多，在使用一段时间后投影机灯泡必将出现不同程度的衰减，肯定会影响投影机的亮度，造成大屏幕间相邻屏幕的色彩和亮度不均匀，从而影响使用者的视觉效果。这种情况通过相关的软件可对投影机的颜色、

亮度进行调整，进而有效的保证大屏幕效果的一致性。

投影机镜头的清洁：投影机的镜头是投影机的重要组成部件，由特殊的光学材料制成的，并且在镜头的表面都会渡有一层膜。长时间使用后，在镜头的表面将会有一定灰尘，如果不对其进行清洁，时间一长，将会影响镜头的寿命，同时也将影响投影机的显示效果。

屏幕的清洁：目前大屏幕的屏幕有玻璃幕和树脂幕两种。