

西风电主轴维修轴承响声

产品名称	西风电主轴维修轴承响声
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

西风电主轴维修轴承响声 功率有3kw，3.5kw，5.5kw，7.5kw，11kw自动换刀主轴，转速1500转，频率仅需大于100hz，即可轻松加工常规铁铝件制品，大扭矩主轴，又有常规雕刻机主轴接线简单的特点，所以相比市面已经有的IOS，系列更有优势5.5kw100mm转四级30水冷式气动自动换刀主轴雕刻机主轴很好用的系列自动换刀主轴。日本的MORI-SEIKI、NTC、MAZAK、MITSUBISHI、TOYO、TAIYO、KOYO无心磨、IZUMI、ENSHU、YASDA、HAMAI等；韩国的DAEWOO、KMT（KP）；台湾的品牌如SPINDER、KCG、THETA、PARFAITE、WT、CHEVALIER等。刀具无法夹紧。通过调整或更换拉钉，并正确安装加以排除。刀具夹紧后不能松开（1）松刀液压缸压力和行程不够。通过调整液压力和行程开关加以排除。（2）碟形弹簧压合过紧，使主轴夹紧装置无法完全运动到达正确，刀具无法松开。通过调整碟形弹簧上的螺母，减小弹簧压合量加以排除。瑞士米克朗Mikron。日本的MORI-SEIKI、NTC、MAZAK、MITSUBISHI、TOYO、TAIYO、KOYO无心磨、IZUMI、ENSHU、YASDA、HAMAI等；韩国的DAEWOO、KMT（KP）；台湾的品牌如SPINDER、KCG、THETA、PARFAITE、WT、CHEVALIER等。