

# 泊头市裕恒牌无轴螺旋输送机

产品名称	泊头市裕恒牌无轴螺旋输送机
公司名称	泊头市裕恒环保设备有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	裕恒:裕恒 100:100 泊头:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市泊东104国道东侧
联系电话	0317-8315255 13832758926

## 产品详情

泊头市裕恒环保设备有限公司生产无轴螺旋输送机无轴螺旋输送机叶片损坏原因及解决办法

1>、叶片过薄，由于无轴螺旋输送机缺乏中间轴，所有的受力点都在叶片上，因此叶片的厚度对该设备的实际使用有着非常重要的影响。选择一个适当厚度的螺旋叶片，直接影响着无轴螺旋输送机的使用效果。

2>、叶片轴距过小，螺旋管径选择不当。输送粉料或者片状物料的时候，往往由于叶片轴距过小，造成挤压力过大，直接损伤叶片，随着轴的转动，再厚的叶片也会产生一定量的损伤。另外一个原因管径较小，同样也会造成压力过大。导致叶片损伤严重。再采取以上两种措施之后，同时可以降低叶片转速。来达到这一效果。