

整形医院医院污水处理设备

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 整形医院医院污水处理设备 |
| 公司名称 | 山东盛瑞源环保设备有限公司 |
| 价格 | 23000.00/套 |
| 规格参数 | 供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东 |
| 公司地址 | 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号 |
| 联系电话 | 13386365336 |

产品详情

整形医院医院污水处理设备 应用领域 1、商务酒店、餐馆、养老院、医院门诊；

2、居民小区、村子、马店镇； 3、地铁站、机场、海港码头、船只；

4、加工厂、矿山开采、军队、旅游景点、景区； 5、与医院污水相近的各种各样工业生产有机废水。

机器设备常见问题查验 1、异常出水量：查验触碰氧化池、沉砂池、消毒池、污泥池中国联通管路是不是尔(尔物一般为掉落的生物膜系统和毁坏的弹力立体式填充料)。 2、触碰氧化池水解酸化池不均匀：查验曝气风机出入口闸阀是不是在正常的部位，微孔曝气器是不是毁坏。

3、微生物挂膜触碰效果不明显

A、查验触碰氧化池水解酸化池是不是匀称，二沉池淤泥是不是泵提至该池；

B、倘若之上状况正常的，则向该池投加适当的营养成分(白砂糖、尿素溶液等)。 4、出水量水体未达标

A、渗水太大； B、触碰氧化池水解酸化池不均匀或长期停止运营(这时务必再次塑造生物膜系统)；

C、沉砂池淤泥太多(需要彻底消除淤泥)； D、消毒装置停止运营和长久对出水量不开展消毒杀菌。

5、自动控制系统出现异常 A、查验全自动控制箱开关电源是不是正常； B、查验配套设施污水提升泵和曝气风机是不是毁坏(这时可产生电流过大，短路故障电源开关全自动断掉)。

整形医院医院污水处理设备 机器设备各规格尺寸