

伸缩缝防尘胶条拆除更换 三亚更换安装伸缩缝密封胶条 施工

产品名称	伸缩缝防尘胶条拆除更换 三亚更换安装伸缩缝密封胶条 施工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

一般应该遵循以下几个原则。a、变形量的要求b、几何尺寸的要求。c、不得损伤桥梁上的主要受力构件。d、钢筋分布受力要求。e、尽可能利用原伸缩缝的预埋件。f、必须同原桥钢筋有足够的连接，刚性锚固，并使之成为一个整体。

桥梁伸缩缝橡胶止水带出现老化、开裂、脱落等情况，雨水将渗入混凝土梁板，从而影响桥梁的耐久性。日前，睢宁公路站养护部门在日常中发现省道121线徐洪河大桥桥梁伸缩缝橡胶条局部出现不同程度老化脱落、破损的情况。

(二) 伸缩缝的改造施工1、伸缩缝施工宽度(A)计算式中： a -混凝土线系数，取 $0.00001t_m$ 气温 t_n -安装时气温 L -伸缩缝所控制的桥长2、水泥混凝土配合比设计：混凝土的正常标号为 $C30$ ，但由于改建桥梁位于通车道路上。

假如混凝土强度超过90%后便可将交通开放，一般情况下混凝土的养生时间都是7天。5、其他注意事项：在混凝土的强度一定施工规范要求后，要及时把施工现场清理干净，之后才可开放交通，让人们正常出行。根据公路的实际通行所需，施工人员经常会分侧两段对其进行更换施工，当一边施工结束后，就要把布控设施移到另一边围护开始布控施工。

橡胶条破损后将雨水从伸缩缝橡胶条破损处灌入，同时社会车辆抛洒碎石将嵌入台帽与板(箱)梁缝隙中，气温升高后伸缩缝不能正常工作。这些将缩短桥梁正常使用年限。为此，如东公路站对境内所有桥梁进行逐一检查，形成小修计划。

2) 伸缩量计算不或设计不当：造成伸缩缝型号选择不当,伸缩缝偏小造成装置损坏。还有一些暗埋式伸

缩缝因填缝料掉落而造成路面铺装开裂损坏,应进行改造。3) 施工安装不当: 施工中对伸缩缝的施工工艺不或把握不当造成破损。