

辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例

产品名称	辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Lintratec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例

辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例 史赛克接头附件维修更换 广州云启设备有限公司，致力于设备维修服务行业，主要可检测维修：摄像主机及周边设备维修，电刀类设备维修，耳鼻喉科等动力系统维修，电子镜纤维镜维修，硬管镜系列维修，手术器械维修，B超及整机维修。我公司已为众多的公司等行业提供了大量的技术支持和优质服务。公司目前有技术工程师数十名，经验丰富，技术支持雄厚。公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，诚信合作”的宗旨，凭着高质量的产品维修，优质的服务，维修产品涉及广泛，竭诚与各商家客户共同发展。

美敦力XPS3000可选配两个泵。一个是灌溉泵，泵上有一个水滴图案的为灌溉泵。主要用于手术冲洗与灌溉之用。有雪花图案的是冷却泵，主要是用于手柄马达冷却降温之用。第三张图:为内部马达图。美敦力xps3000真空显示屏。xps3000有两个真空荧光屏，其中一个板号为:11210170rev.a的真空荧光屏是用于显示手柄的设定速度与工作速度数值的.另一个板号为cv20045scpb-u2j的荧光屏是用于显示用户设置的内容的。美敦力XPS3000可选配两个泵。一个是灌溉泵，泵上有一个水滴图案的为灌溉泵。主要用于手术冲洗与灌溉之用。有雪花图案的是冷却泵，主要是用于手柄马达冷却降温之用。第三张图:为内部马达图。

辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例 辽宁CONMED康美PRO2000I刨削系统维修案例

维修案例一：设备名称：STRYKER5100-10-480钻 检测故障：无法转动轴承组坏

维修方案：更换轴承组件 维修周期：5个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：设备名称：StrykerSurgical骨钻动力系统 检测故障：无法转动钻头损坏 维修方案：更换钻头
维修周期：1个工作日 保修周期：3个月

"

[北京CONMED康美PRO2000动力主机维修需要多长时间](#)