

## SaiL风帆蓄电池6-GFM-75 报价/参数

产品名称	SaiL风帆蓄电池6-GFM-75 报价/参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-75 设备类型:铅酸蓄电池
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

SaiL风帆蓄电池6-GFM-75

风帆蓄电池起火原因一般有以下几点

- 1、蓄电池本身质量有问题，接线桩头与极板连接有隐患。
- 2、蓄电池在运输或安装时，壳体出现裂纹而没有及时发现，安装后蓄电池内部酸液析出与电池架或电池柜发生化学反应，直接导致导电起火。
- 3、蓄电池与电缆连接不牢，造成接触电阻过大，温度升高后接触面氧化严重，进而造成接触电阻继续变大，终引起电气打火甚至拉弧，接而引燃附近可燃物造成起火。
- 4、蓄电池组的连接电缆耐压值不够，导致电缆间的绝缘击穿，造成电缆短路起火。
- 5、蓄电池配置不合理，超出蓄电池放电极限。
- 6、蓄电池连接电缆在出入电池柜时被电池柜铁皮划伤，导致绝缘层发生短路。
- 7、UPS主机充电电流过大或电压过高造成蓄电池过充发热，导致正负极板变形弯曲引起接触发热从而起火。
- 8、蓄电池组的外部连接电缆或内部连接电缆因使用时间久、绝缘老化而未及时检查更换处理，造成电缆间或电缆与电池柜间产生短路起火。