

青岛施能 世纪 德龙 拓驰电动叉车充电机/12-80V智能充电器

产品名称	青岛施能 世纪 德龙 拓驰电动叉车充电机/12-80V智能充电器
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛施能 世纪 德龙 拓驰电动叉车充电机/12-80V智能充电器

另外，R5或R6开路，也会引起上述故障。如机内保险丝已断，一定不能更换大安培的保险丝管（充电器的保险丝管一般为2A），着重检查D1-D4、V1、V2、R4、R7及D15、D21有无损坏，如发现有损坏，可选择同类型的更换。请注意，上述元件损坏时，可能会同时损坏一到二个，有时可能会同时损坏好几个，检修时需要逐一检查、更换这些元件后才能通上电。

2、发热量大、且伴有异常响声。

维修方法：故障原因是输出级消振阻容R31、C17损坏所致。另外，C12开路或虚焊也会引起上述故障。

3、工作时有异常响声，充不进电。

维修方法：检查电路板上C8是否有虚焊或损坏，一般更换C8均能解决此故障。