

供应塑料新式奶牛场降温板式风机

产品名称	供应塑料新式奶牛场降温板式风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM1100 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

因为一些畜牧养殖场所的特殊环境，腐蚀比较强，对传统式金属复合材料的通风降温设备具备比较强的耐腐蚀性。非常容易造成传统式的金属材料离心风机毁坏损毁。对于这样的事情，我公司研发了一种塑胶边框的牛舍风机，这类塑胶边框合理避免了金属材料离心风机易锈蚀的状况。进一步提高了通风机的使用期限，与此同时减少了养殖成本，是新式的牧畜养殖风机。

牛舍风机是一种运用空气对流和负压力气体互换的制冷基本原理。这是一种能从组装地址或门窗的相反方向消化吸收清新空气，并迅速的将房间内暖空气挤压户外的设备。很多的自然通风难题都能够及时解决。制冷通气实际效果可以达到90%-97%。

牛舍风机向外排出来气体使房间内标准气压降低，室内空气质量变较稀，产生一个负压力区，气体因为气压差赔偿注入房间内。使用情况下可能会产生有噪音的状况，这是什么原因呢？怎样解决呢？
缘故一：牛舍风机组装时与窗子触碰过紧，以至牛舍风机运行时造成窗子共震。 解决方案：将窗子与水空调中间的填充物适度降低，并使用较松软的原材料封堵，组装底端不稳定应垫稳底板，放置稳定、牢固。

缘故二：牛舍风机组装欠佳，牛舍风机组装应呈漂浮情况，不可以将地脚地脚螺栓的扭簧碾死。
解决方案：请维修人员调节牛舍风机组装情况，使之呈漂浮情况。

缘故三：牛舍风机电动机轴消振垫或固定螺丝旋得太紧，丧失消振功效，则工作的时候造成振动声。
解决方案：调节牛舍风机电动机轴消振垫的螺钉松紧程度，使电动机轴面整平。

缘故四：开关电源电压过低，牛舍风机运行或运行中，出现出现异常的声响和震动。 解决方案：将电源电压操纵在额定电流范围之内。一般可采用稳压电源或开关电源交流稳压器来平稳工作电压。

缘故五：牛圈风机风叶撞击风外壳(罩)。

解决方案：调节扇叶

缘故六：牛舍风机的风机电机滚动轴承欠佳，轴流式风机基座螺丝松动，扇叶在轴上未固定不动紧，扇叶ding端与罩壳体空隙过小等。 解决方案：拆换牛舍风机电动机轴承将轴流式风机基座、轴里的螺钉拧紧。按生产制造技术标准调节叶子ding端与机罩的间隔，一般不得超过叶子长短的1.5%。

缘故七：牛舍风机的基座螺丝松动，离心叶轮安装欠佳、转速比太快、轴上固定螺丝松动等解决方案
解决方案：将牛舍风机的鼓风机基座、轴里的螺钉拧紧。按技术标准重新装配、调节离心叶轮空隙。

各种各样牛圈通风方式是每个地方，不一样时节和差异种类的禽舍选用的通风方式。根据各种各样通风模式的互动采用，维持净化空气，保持温度适度，灵活运用使用率。牛舍风机是运用当然空气对流基本原理和总体设计，将随意平行面方位的气旋从下向上加快转变成为竖直气旋，以增强房间内通风换气实际效果的设备。假如合理使用和维护保养，排烟风机的基本上使用期限可以达到10年，组装相对性便捷，节约了很多的人工和物力资源成本费。此外，它不用电力工程，运用温度差和吹风使机器设备旋转，节省了运行成本，取得了比较好的功效。