

江海区旧宿舍楼危房鉴定机构

产品名称	江海区旧宿舍楼危房鉴定机构
公司名称	方十（广东）工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	业务1:房屋鉴定中心 业务2:危房鉴定 业务3:厂房验厂质量检测单位
公司地址	广东省海南省各地区皆可承接
联系电话	16620023371

产品详情

房屋鉴定部对厂房楼板承重检测一般出现以下情况需委派专注的房屋结构安全检测鉴定部进行厂房楼板承重检测：1、随着时间的推移，厂房不断的老化，厂房结构构件出现损坏，造成厂房安全隐患。2、厂房上设置大型广告牌、水箱、水池、花园、游泳池、空调、太阳能热水器等设备影响厂房结构安全。3、报建手续不全或者无建筑施工许可证已投入使用，未确定厂房楼板承载能力。4、厂房设备更新或是放置大型设备，对厂房楼板承载能力存疑。

我司拥有CMA检测体系认证机构、结构补强资质施工单位和设计等相关资质齐，提供检测鉴定、设计、施工一站式服务。本公司秉承“科学公正，技术服务”的服务宗旨、真实诚信的合作理念，竭诚为广大客户创造大价值。江海区旧宿舍楼危房鉴定机构本公司提供免费咨询电话，由专门人士负责接听并了解您的需求，为您提供适合的技术服务单位，提供youzhi效率的服务。业务涵盖：房屋质量安全检测、工业厂房结构鉴定、学校幼儿园抗震鉴定、房屋完损等级评定、主体结构质量检测、老旧小区改造鉴定。

按国家现行相关检测标准及设计要求抽取一定数量的钢筋混凝土承重构件采用钻芯法进行混凝土抗压强度检测，对不宜采用钻芯法检测混凝土强度的构件采用回弹法进行检测鉴定。

校舍抗震鉴定。经安全鉴定为Asu、Bsu、Csu的校舍，需进一步进行抗震鉴定。抗震鉴定应由县区校安办委托乙级以上资质的设计单位或房屋安全鉴定机构承担鉴定工作(地震部、建委配合工作)并《抗震鉴定报告》。在

抗震鉴定过程中，对需要进行实体检测的校舍，应委托具备相应资质的检测单位负责检测，检测报告。

江海区旧宿舍楼危房鉴定机构，欢迎来电咨询，我们的业务范围包括江海区、石碣、盐田、万江镇、东

城、黄江镇、端州、光明区、桥头镇、塘厦、始兴、龙岗、天河区、宝安区、罗湖区、黄江、常平等地区！

建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。抽样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。

房屋完损等级评定的要求如下：1、根据房屋的结构、装修和设备三个组成部分中各分项的完好和损坏程度评定房屋的完损等级，将房屋评定为完好房、基本完好房、一般损坏房、严重损坏房和危险房五个等级。2、房屋完损等级的评定以幢(栋)为评定单位，以建筑面积(平方米)为计量单位。评定工作是在对房屋的结构、装修、设备三个组成部分的各个分项检查评定的基础上进行的，先评定三个组成部分中各个分项的完损等级，再根据《房屋完损等级评定标准(试行)》与《实施规定》的评定规定，综合评定整幢(栋)房屋的完损等级。楼房除评定整幢房屋的完损等级外，还须按房屋的承重结构—地基基础、墙体(柱体)、楼盖及屋盖四个分项评定其承重结构的完损等级。3、当房屋的承重结构无明显损坏，结构构造无重大缺陷，可评定房屋的结构和构件为安全，这时只需按《房屋完损等级评定标准》评定房屋的前三个等级(完好房、基本完好房、一般损坏房)。当房屋的承重结构和构件出现损坏，需判定结构和构件的损坏程度，确定房屋的后两个等级(严重损坏房和危险房屋)时，应按《危险房屋鉴定标准》JGJ125的相关条款、限值和评定方法进行评定。4、特定情况下，应结合房屋结构的抗震能力对房屋的完损等级进行修定；不能满足房屋所在地区抗震设防的要求，应根据实际情况，适当降低房屋的评定等级。