

# 河北Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询

产品名称	河北Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

河北Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询 Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询

" 史托斯接头附件维修更换 广州云启设备有限公司是一家设备维修服务商。主要提供动力系统；手术器械；电钻附件维修更换。及时尊享服务！现在已同国内数十家机构、设备代理商以及维修商展开合作。拥有严格的管理制度，的维修，

河北Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询 Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询

美敦力气动力系统维修MidasRexLegend 黄金钻维修，手动黄金钻维修，铂金钻维修。 legendgold,legendgoldtouch  
驱动附件维修：AS09，AA14，AS07,AS08,AS10AS10SAS12AS15AA10AA10SAA15S07S08S10S12A07A10A12.S09等直  
穿孔驱动器：AD01AD02AD03 提供各类气动配件，也回收该设备配件。 马达常见故障：软管所接的马达是使用  
达无法转动。二、马达能工作空载能工作，接上负载上时无法转动。三、没有接触病灶时，能转动，一接触上  
驱动附件常见故障：一、轴承长锈，卡死。二、轴承爆裂，三、转动轴断。

河北Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询 变量1】咨询

维修案例一：设备名称：STRYKER5400-100-000钻 检测故障：不能工作轴承坏，电机故障。维修方案：更换轴

维修案例二：设备名称：STRYKER5100-10-480钻 检测故障：无法转动轴承组坏 维修方案：更换轴承组件 维修

"

Healmeds海奥斯HAS-A110-01268电钻维修咨询河北

[北京HealmedsHAS-B140-0002 电钻维修需要多长时间](#)