

FANUC主轴驱放大器报警16(ALM红灯亮) 主轴控制板故障维修

产品名称	FANUC主轴驱放大器报警16(ALM红灯亮) 主轴控制板故障维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

fanuc????????fanuc????????????????????????????????fanuc?????fanuc????????????????????????????
????????????????????????????????i/o?????cpu??fanuc
uc????????????????????

?????fanuc?????

1.主轴输出切换时发出报警，需要修改主轴切换PMC信号。

2.主轴正常旋转时出现报警，需要加大参数P4160。

6.SP9016 RAM 故障

放大器报警号：16

报警原因：主轴放大器中外部数据用的RAM异常。

排查思路：硬件损坏，更换主轴放大器。

7.SP9017 串行主轴报警

放大器报警号：17

报警原因：检测出主轴放大器ID异常。

排查思路：更换主轴放大器。

8.SP9018 程序ROM检查 and 错误

放大器报警号：18

报警原因：主轴放大器数据用ROM元件异常。