

欧洲CE认证机械MD指令办理流程

产品名称	欧洲CE认证机械MD指令办理流程
公司名称	深圳万检通检验中心
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区固戍一路洪辉科创空间3F
联系电话	18576464303 18576464303

产品详情

CE认证机械MD指令怎样办理？

机械MD指令是CE认证中比较常见的指令，机械指令变或增加机械功能的装置1995年1月1日起，机械指令正式成为欧洲的强制法规，同时所有欧盟会员国须将其一些基本规定纳入各自国家的法律。欧盟机械指令并非针对技术性细节，而是着重于机械设计和结构相关的安全与健康规定。目前欧盟新版机械指令2006/42/EC于2009年12月29日起生效执行。

CE认证机械MD指令办理资料如下：（举例：电器类）

电器原理图(主线,线,径,电机功率,熔断丝电流或者断路器都要标出)

控制面版图(部件图)

电控柜内部的接线图,接线端子

电控箱内部布局图

电器原器件清单(名称,型号,厂家信息,所用的数量,是否通过CE认证)

液压图,气路图(体统原理图)有的话需要提供

CE认证机械MD指令涉及产品范围：

1，机械是指一个由非人力或其它动物力驱动的、装有或被设计成可以装有驱动系统的，由若干零部件组成的，且至少有一个零部件可以运动的，被设计用来完成特定用途的设备；（工厂用的生产加工设备99%都属于此处定义的机械）

2，可更换设备可更换设备是指可装在机械设备上的，用来改市场上单独流通；

3, 安全元件安全元件是指纯粹用来实现安全功能的元件, 该元件并不影响机械的功能, 如果该元件失效会极大的威胁操作者的安全, 这种元件可以在中所述的机械包括单台的机械、有联系的一组机械和可更换设备。

4, 提升设备附件提升设备附件是指安装在提升设备和被提升设备之间的独立设备, 吊索和其组件就属于提升设备附件;

5, 链条、绳索、丝网链条、绳索、丝网是指安装在提升设备或其附件上的主要用于提升的元件;

6, 可拆卸的机械传动装置可拆卸的机械传动装置是指安装在动力源与被驱动设备之间的传动装置, 如果该设备带防护装置, 防护装置与该装置应视为一体, 不可分开

7, 半成品机械半成品机械是指即将组装成为完整机械的设备, 但该设备自身不能实现任何功能。独立的驱动系统就是半成品机械。

机械及零组件的类型,除机械指令外其它指令仍可能适用。其它指令包括EMC指令、低电压指令、简单压力容器指令、压力容器指令等。具体需要做哪些项目需要根据产品而定。