

现货密封绝缘零件PARA 美国苏威 1022-9538 防腐隔膜

产品名称	现货密封绝缘零件PARA 美国苏威 1022-9538 防腐隔膜
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PARA 美国苏威 型号:1022-9538 包装:25KG/袋
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货密封绝缘零件PARA 美国苏威 1022-9538 防腐隔膜

即深色底暗色线，暗色底深色线及在浇口周围暗色线密而发白。这类缺陷大多在注射聚苯乙烯与改性聚苯乙烯混合料时出现，与下列因素有关：两种料在流变性、着色性等方面有差异，浇注系统平流层与紊流层流速和受热状况有差异；塑料因热分解而生成烧焦丝；塑料进模时气态物质的干扰。解决措施：（1）采用混合塑料时，要混合好塑料，塑料的颗粒大小要相同与均匀。（2）塑料和着色剂要混合均匀，必要时加入适当分散剂，用机械混合。（3）塑化要完全，机台的塑化性能要良好。（4）降低注射压力与速度、缩短注射和保压时间，同时提高模温，提高射嘴温度，同时减少前炉温度。（5）防止塑料的降解而造成粘性增大的熔料及焦化物质：如注意螺杆与料筒是否磨损而存在死角，或加温系统失控，加工操作不当造成塑料长期加热而分解。可以通过抛光螺杆和料筒前端的内表面。（6）改进浇口设计，如放大浇口直径，改变浇口位置，将浇口改成圆角过渡，试对浇口进行局部加热，在流道端添加冷料井。