

灭火器维修资质取消了吗

产品名称	灭火器维修资质取消了吗
公司名称	饶阳鸿源机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鸿源 用途:灭火器维修保养 生产厂家:饶阳鸿源机械有限公司
公司地址	河北省衡水市饶阳县新城区工业路
联系电话	0318-7221225 13653283724

产品详情

灭火器维修资质取消了吗 “ 根据维修灭火器的种类可分为:干粉灭火器灌装维修设备,化碳灭火器维修设备,水基型灭火器灌装维修设备,全套设备如下:干粉灭火器充装机,氮气灌装压力表效验设备,灭火器筒体试压清洗设备,灭火器筒体烘干机,气密试验箱,拆装组装机具,化碳灌装机,化碳筒体水压实验设备;水基灭火器灌装机。 ” 1.一种高压胶管编织机，其特征在于：其包括中心太阳轮、转盘、导轨支架、外锭支架总成、内锭支架总成、镰刀形升降器和原动机；原动机驱动中心链轮转动，中心链轮可旋转地安装在空心中心轴上；中心太阳轮、固定盘和机架分别固定在中心轴上；中心太阳轮的外圆为齿轮，一端开有导油孔，导油孔通过加油管与供油箱连接；高压胶管的导线管穿在中心轴的空心内，其前端固定有高压胶管固定头，前端部固定在中心太阳轮的前端中心；导轨支架由转盘、与内、外锭子个数相同的分导轨支架和盖板组成，各分导轨支架和盖板可拆卸地固定安装在转盘上，转盘与中心链轮固定为一体结构，各分导轨支架里端有两条位于同一弧面上的内锭支架总成的安装导轨和槽；转盘在各分导轨支架之间的位置设置有导线槽，在各盖板之间、各分导轨支架之间和相对应的导线槽内固定有导线板；导线板上端部为外锭纱线的上线限位板，下端部为外锭纱线的下线限位板，下线限位板为外翻弧形；外锭支架总成通过其支座固定在每个分导轨支架的同一段；固定盘的外缘上固定有镰刀形升降器；镰刀形升降器与内锭支架总成上的外锭纱线的导轨板配合使用，镰刀形升降器的转折点点是使外锭纱线由低变高的点，点高于相对应的内锭支架总成上的导轨板相对应位置的点，镰刀形升降器镰刀端的顶点是使外锭纱线由高变低的点，其低于相对应的内锭支架总成上的导轨板相对应位置的点；