

# 大泽to7100et6kw无刷汽油发电机

产品名称	大泽to7100et6kw无刷汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:to7100et 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

大泽动力汽油发电机功率集技术于一身的发电机组为您提供稳定的电力。大泽to7100et6kw无刷汽油发电机耗油量低，经济实用，使用安全。大泽小型汽油发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。优质的产品和对您专一的态度，大泽动力是您理想的合作伙伴

汽油发电机功率常见故障：不能发电

(1) 接线错误 按线路图检查、纠正。

(2) 主发电机或励磁机的励磁绕组接错，造成极性不对。往往发生在更换励磁绕组后接线错误造成。应检查并纠正。

(3) 旋转硅整流元件击穿短路，正反向均导通。  
用万用表检查整流元件正反向电阻，替换损坏的元件。

(4) 主发电机励磁绕组断线。用万用表检查测量主发电机励磁绕组，电阻为无限大，应接通励磁线路。

(5) 主发电机或励磁机各绕组有严重短路  
电枢绕组短路，一般有明显过热，励磁绕组短路，可由其支流电阻值来判定。更换损坏的绕组。

大泽to7100et6kw无刷汽油发电机车用发电机燃油系统保养要点：每天：在发动机运转前或运转中，燃油回油管路中的所有阀门都必须是打开的，以防止的燃油压力。检查燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。确保向发动机供给燃油。如果已有几个星期没有起动发动机，燃油可能已从燃油系统中泄出，所以在起动前先用手动注油泵给发动机注油。每周放出油水分离器中的水，给燃油箱加满燃油；起动发动机后检查燃油压力是否正常。起动发动机后检查燃油压力是否正常；发动机停止运行后给燃油箱加满燃油。

每250小时从燃油箱中放出水 and 沉淀物。每250小时更换汽油细滤清器。

大泽to7100et6kw无刷汽油发电机产品均通ISO9001 - 2000或ISO9002 - 2000质量体系认证,您通过本单位购买的每台机组都附有厂家的资质证书,保修手册,合格证书等。价格还要远远低于你直接向市场订货的价格,因为您省去了中介费和安装调试费用。故此,购机组您何必东奔西走,大泽动力发电机厂家应有尽有。