

邯郸墙面怎么刮腻子 刮腻子都有哪些步骤-邯郸墙面刮腻子施工

产品名称	邯郸墙面怎么刮腻子 刮腻子都有哪些步骤-邯郸墙面刮腻子施工
公司名称	河北专筑科技有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市邯山区光明南大街148号城市新秀商务大厦18层1806
联系电话	0310-7777727 18634131918

产品详情

腻子是一种厚浆状涂料，通过填补的方式，清除表面高低不平的部分，达到墙面的光滑平整，相当于墙面的“底妆”。刮腻子非常重要，那么刮腻子的流程和技巧是什么，都需要注意哪些事呢？

一、墙面刮腻子的流程

(1) 基层处理

混凝土墙面通常都是不平整的，常有气孔、蜂窝、麻面、阴阳角不通顺以及鼓包等现象，因此在刮腻子之前，要先将墙面基层处理干净，修补平整。

(2) 刷墙固

用墙固进行封面处理，固定灰尘，同时可以增加墙面腻子的附着牢固度。

(3) 刮大白腻子

刮腻子要用钢片刮板往返刮，注意上下左右接槎，两道刮板之间要干净，不允许留浮腻子，刮腻子时要防止沾上或混进砂粒等杂物。

刮大白腻子两遍进行，待头道腻子干燥后再刮第二遍，一般要求至少两遍成活，要整体平整、纹理质感一致。

(4) 打砂纸

第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。打砂纸的时候，一些开关插座边口一定要全部修整干净，有筒灯孔的话也要修圆，以方便后期安装施工。

二、刮腻子注意事项

(1) 掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满。

(2) 为避免腻子收缩过大，出现开裂和脱落，一次刮涂不要过厚，根据不同腻子的特点，厚度以0.5~1mm为宜。

(3) 不要过多地往返刮涂，以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出，封住表面不易干燥。

(4) 刮腻子后，要自然阴干，不要大开门窗，防止迅速失水而影响施工和变形。开窗通风的时间也有讲究：好选在上午10点至下午4点之间，这一段时间温度相对高些，可以防止新刷的腻子冻结。

(5) 冬天时，如果室内温度过低，一定要及时加热，提高室内的温度。因为腻子中有很多添加剂，需要在一定的温度下才能溶解。若是温度过低，这些添加剂的溶解速度就会非常慢，无法充分溶解，这就会直接影响到后期的腻子成膜速度和质量。

刮腻子是一个需要耐心和细心的活，做好上述这些就相当不错了~