

# H2000系列5T叉车/7吨叉车驱动半轴/传动齿轮轴/叉车后桥配件

产品名称	H2000系列5T叉车/7吨叉车驱动半轴/传动齿轮轴/叉车后桥配件
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

H2000系列5T叉车/7吨叉车驱动半轴/传动齿轮轴/叉车后桥配件

10、叉车终端斜齿轮轴

11、叉车螺旋伞齿

驱动系统常见的故障及处理办法

一、离合器打滑或者不分离，分析故障原因有：

- 1、摩擦片上面粘有油污或者摩擦片损坏，这个处理的办法就是清洗摩擦片或者更换摩擦片；
- 2、分离轴承结合状态压在分离杠杆上面，这个处理的办法是把分泵总成推杆长度调短；
- 3、分离轴承自由行程太大，这个处理的办法是把分泵总成中推杆调长；
- 4、油路中有空气，这个处理办法就是把油路里面的空气排掉；

第二、变速箱内有异常响声，分析故障原因有：

- 1、齿轮磨损过度或者轴承损坏，这个处理的办法是更换齿轮或者更换轴承；
- 2、变速箱里面有杂物，处理的办法就是排除杂物。

叉车驱动桥的保养

驱动桥的保养:驱动桥的一般保养技术要求和保养周期,每10h(即每班)应对驱动桥进行保养.保养的内容包

括检查各油封、盖、螺塞及各总成密封垫是否漏油。油封磨损、通气孔堵塞、连接螺栓松动、驱动桥壳内油位过高，有可能引起漏油。

每工作100h（或一周）必须检查主传动器壳内和轮边减速器内的油位，不足时应添加。