

龙岩西门子伺服驱动器维修

产品名称	龙岩西门子伺服驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

龙岩西门子伺服驱动器维修

西门子伺服驱动器维修报警136转换系数，向前进给控制器转速，参数设定\%d 不能被显示出来原因 在速度和转速之间的位置控制器中的转换系数不能被显示。其原因可能取决于下面的参数：-线性轴的主轴节距（P0236）。- 齿轮箱的传动比（P0238:8 / P0237:8）。处理措施 检查上面的参数并予以纠正。解决 RESET FAULT MEMORY（将故障存储器复位）

停止响应 STOP（停止响应）II（\%d 数据类型：10 进制型）