

# 宁德西门子伺服驱动器维修

产品名称	宁德西门子伺服驱动器维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

## 产品详情

### 宁德西门子伺服驱动器维修

西门子伺服驱动器V90故障报警代码F7412维修故障:F7412：换向角出错（电机模型）反应：编码器

应答：立即 原因: 发现一个错误的换向角，它导致转速环中出现正连接。可能的引发原因：·

电机编码器调到了错误的磁场位置。· 电机编码器损坏。·

未正确设置用于计算电机模型的数据。·

在磁极位置识别激活时，磁极位置识别可能得到了错误的值。·

电机编码器的转速信号受到干扰。· 控制回路因为参数设定错误而不稳定。处理方法:·

如果改变了编码器，要重新调校编码器。· 更换损坏的电机编码器。·

正确设置电机定子电阻、电缆电阻和电机定子漏电感。根据横截面积和长度计算出电缆电阻，根据电机数据页检查电感和定子电阻，用（例如）万用表测出定子电阻，必要时再次通过静态电机数据检测测出这些值。