

TC4钛合金法兰螺钉M6M8M10等钛及钛合金螺丝 钛及钛合金深加工

产品名称	TC4钛合金法兰螺钉M6M8M10等钛及钛合金螺丝 钛及钛合金深加工
公司名称	宝鸡市博创达钛业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	博创达:TC4 法兰花头:非标 宝鸡:宝鸡
公司地址	峪泉村鱼池二号大院
联系电话	19992047322

产品详情

钛合金是以钛为基加入其他元素组成的合金。钛有两种同质异晶体：882 以下为密排六方结构 钛，882 以上为体心立方的 钛。合金元素根据它们对相变温度的影响可分为三类： 稳定 相、提高相转变温度的元素为 稳定元素,有铝、碳、氧和氮等。其中铝是钛合金主要合金元素，它对提高合金的常温和高温强度、降低比重、增加弹性模量有明显效果。 稳定 相、降低相变温度的元素为 稳定元素，又可分同晶型和共析型二种。前者有钼、铌、钒等；后者有铬、锰、铜、铁、硅等。 对相变温度影响不大的元素为中性元素，有锆、锡等。