

(原厂修复配件) 西门子的腹部探头线套破损/电缆线断修理检测

产品名称	(原厂修复配件) 西门子的腹部探头线套破损/电缆线断修理检测
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(原厂修复配件) 西门子的腹部探头线套破损/电缆线断修理检测

上海耀宥电气维修有限公司主要维修探头故障：

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，等等。

维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

由于长期的使用过程中，电缆特别是靠近声头的电缆始终处于弯曲状态，因此长时间会导致线缆外皮破损，甚至断裂无法使用。此外一些探头电缆表面看起来电缆互套完好，但是实际上内部已经破损。

如果出现上述故障一般需要将故障部位的线缆剪掉重接方可，有时要将整个电缆换掉。由于探头的电缆线非常多，很细，所以接起线来工作量很大，因此成本也要高一些。维修电缆需要仔细地将电缆线一一

标记清楚，如果有多根线缆断就需要有好的同类型探头做对照才可。