

(探头维修专家) 西门子的心脏探头上机有黑影/重影故障维修

产品名称	(探头维修专家) 西门子的心脏探头上机有黑影/重影故障维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(探头维修专家) 西门子的心脏探头上机有黑影/重影故障维修

上海耀宥电气维修有限公司主要维修探头故障：

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，等等。

2.

维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

由于长期直接和患者皮肤表面接触，超声声透镜在一定长时间就会产生问题常见的故障包括：局部鼓起，有气泡、破损，超声声头晶片裸露；声透镜部分融化。声透镜的故障在声学上的表现为超声图像上有局部黑影，但是在黑影部位如果适当用力的话黑影会消失，用这种方法可以快速区分是声透镜的问题或是声头的问题。一般来说声透镜导致的故障会对诊断效果有一定的影响，这种情况需要立即进行维修或者更换新的探头。如果晶片裸露的话可能对患者产生潜在的危险，同时超声耦合剂也会对晶片产生腐蚀

,晶体会慢慢坏掉,无法修复。对于因为时间太长导致声透镜慢慢熔化的探头,一般来讲声透镜已经和晶片合为一体基本上是没有办法进行声透镜修复了。