

(原厂修复配件) 西门子心脏探头上机出现暗道/黑屏故障维修

产品名称	(原厂修复配件) 西门子心脏探头上机出现暗道/黑屏故障维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(原厂修复配件) 西门子心脏探头上机出现暗道/黑屏故障维修

上海耀宥电气维修有限公司主要维修探头故障：

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，等等。

2.

维修内容：声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

声透镜的维修相对来说是超声探头维修中费用比较低的一种，而且需要时间比较少，其费用要远远低于新买一个探头费用，探头的声透镜出现问题建议尽快进行维修，以免故障变的更加严重。当然维修声透镜也有一定的风险，因为声透镜下面就是晶片。如果操作不慎的话就可能破坏晶片，那样的话就只有更换声头了。

传统的心脏三维超声系统需要4~7个心动周期的部分容积图像才能拼凑成一幅心脏容积图像，而ACUSON SC2000 超声系统在每一个心动周期内都能获得无拼接、实时心脏全容积图像，全容积图像采集瞬间完成，加速了工作流程，获得临床成果。