

湛江英标H型钢UC356x406x592

产品名称	湛江英标H型钢UC356x406x592
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5180.00/吨
规格参数	材质:S355NL 执行标准:EN10025 产地:马钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

湛江英标H型钢UC356x406x592 英标型材：Icu和Ics短路或实际考核的条件不同，后者比前者更严格、更困难，因此IEC947-2和GB1448.2确定Icu有四个或三个值，分别是25%、5%、75%和1%Icu(对A类断路器即塑壳式)或5%、75%、1%Icu(对B类断路器，即式或框架式)。断路器的制造厂所确定的Ics值，凡符合上述标准规定的Icu百分值都是有效的、合格的产品。式断路器，绝大部分都具有过载长延时、短路短延时和短路瞬动的三段保护功能，能实现选择性保护，因此大多数主干线(包括变压器的出线端)都采用它作主开关，因为主干线切除故障电流后更换断路器要慎重，主干线停电要影响一大片用户，所以发生短路故障时要求两个CO，而且要求继续承载一段时间的额定电流，因此式断路器偏重于它的Icu值；而使用在支路上的塑壳式断路器，经过极限短路电流的分断和再次的合、分后，已完成其使命，它不再承载额定电流，可以更换新的(停电的影响较小)，一般只注重其Ics值。英标H型钢型号表：

名称 规格 型号

米重(KG) 材质 UC152x152x23 152.4x152.2x5.8x6.8 UC152x152x37 161.8x154.4x8x11.5

UC203x203x46 203.2x203.6x7.2x11 UC203x203x86 222.2x209.4x12.7x20.5 UC254x254x73

254.1x254.6x8.6x14.2 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3 UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7

UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 UC305x305x118 314.5x307.4x12x18.7 UC305x305x137

320.5x309.2x13.8x21.7 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1 UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5

UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 UC356x368x177 368.2x372.6x14.4x23.8 UC356x368x202

374.6x374.7x16.5x27 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2 UC356x406x393 419x407x30.6x49.2

UC356x406x592 465x421x45x72.3 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9 UC356x406x990 550x448x71.9x115

UC356x406x1299 600x476x100x140 英标H型钢参数表：英标H型钢UB127x76x13 英标H型钢UB152x89x16

英标H型钢UB178x102x19 英标H型钢UB203x133x30 英标H型钢UB254x102x22 英标H型钢UB254x146x31

英标H型钢UB305x127x37 英标H型钢UB305x165x54 英标H型钢UB356x127x39 英标H型钢UB356x171x67

英标H型钢UB406x140x39 英标H型钢UB406x178x54 英标H型钢UB457x152x60 英标H型钢UB457x191x67

英标H型钢UB457x191x98 英标H型钢UB533x210x92 英标H型钢UB610x229x101 英标H型钢UB686x254x170

英标H型钢UB762x267x197 英标H型钢UB838x292x176 英标H型钢UB914x305x201 英标H型钢UB914x419x388

英标H型钢UB1016x305x438 钢铁冶金：b.盐基胶体钡活化液 - 称取氯化钡.25g，加入去离子水2ml，1ml，

在3 条件下搅拌，使氯化钡溶解。然后加入3.2g氯化亚锡并适当搅拌，迅速倒入事先配制好的含有尿素5氯化钠25锡酸钠.5g和水8mL的混合溶液中，搅拌使之全部溶解，在45 条件下保温3h，冷至室温，用水

稀释至1L。胶体钼处理工艺：采用胶体钼活化液按下述程序进行：预浸处理 胶体钼活化处理 水洗
解胶处理 水洗 化学镀铜 a.预浸处理 - 经过粗化处理的覆铜箔板，如果经水洗后直接浸入胶体钼活
化液中进行活化处理，将会使活化液中的含水量不断增加，造成胶体钼活化液过早聚沉。
英标H型钢UC356x406x592