

佛山禅城三类汽车维修备案 | 佛山二类汽车维修备案咨询办理

产品名称	佛山禅城三类汽车维修备案 佛山二类汽车维修备案咨询办理
公司名称	鼎立信财税咨询（佛山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:三类汽修备案 服务标准:一对一 服务时间:30天
公司地址	佛山市禅城区石湾镇雾岗路80号二层
联系电话	18123581136 18123581136

产品详情

佛山禅城区三类汽车修理办理备案 | 佛山市二类汽车修理办理备案咨询申请办理

（一）通用性标准：

- 1、有规范化的业务流程工作内容，公布业务受理程序流程、服务保证、客户埋怨审理程序流程，并明确各种证、照、工作项目及收费工时定额。
- 2、创建出入厂备案、检测、完工产品合格证管理方案、检修质量.保证期规章制度、车辆修理档案保密制度、工作人员专业技术培训规章制度、零配件管理方案，有汽车修理的国家、领域以及相关标准规范、检修车型维修技术材料。
- 3、生产厂房和地下停车场合乎安全性、消防规范，各工种、机械设备操作规程明确相对应工序或设备处，创建安全生产责任制、安全制度和应急方案，应用、储存有害、易燃性、易爆物品和烟尘、腐蚀剂、污染物质、高压容器等均应该有相对应安全防护措施和设备。作业环境及其按生产工艺流程的配置解决“四废”及光照、自然通风、除尘、净化处理、消音等设施，均必须符合生态环境保护的相关规定。
- 4、发动机修理、车体检修、电气控制系统检修、全自动变速器维修重点还应设置技术负责、文件资料管理方法、材料管理、仪器设备管理、业务受理、产品质量检验、价钱清算等岗位并落实责任者，建立标准和计量管理机制、仪器设备管理及维护保养规章制度，推行电脑管理。

（二）各重点工作人员、设备标准：

- 1、发动机修理：

(1) 应具有项目负责人最少1名，质量监督员最少2名，机修工工作人员最少1名，家用电器维修工作人员最少1名。之上从业者须持有交通主管部门颁发的职业资格证书。

(2) 生产制造厂房面积应不低于200m²，接待处总面积不得少于20m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

2、车体检修：

(1) 应具有项目负责人最少1名，质量监督员最少1名，机修工工作人员最少1名，钣金件工作人员最少1名，上漆工作人员最少2名。之上从业者须持有交通主管部门颁发的职业资格证书。

(2) 生产制造厂房面积应不低于120m²，接待处总面积不得少于20m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

3、电气控制系统检修：

(1) 应具有项目负责人最少1名，质量监督员最少1名，家用电器维修工作人员最少2名。之上从业者须持有交通主管部门颁发的职业资格证书。

4、全自动变速器维修：

(1) 应具有项目负责人最少1名，质量监督员最少1名，机修工工作人员最少1名，家用电器维修工作人员最少1名。之上从业者须持有交通主管部门颁发的职业资格证书。

(2) 生产制造厂房面积应不低于200m²，接待处总面积不得少于20m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

5、汽车动平衡及修复：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于40m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

6、四轮定位检验调节：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于40m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

7、供油系统维护保养及拆换：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于40m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

8、喷油器和喷油泵检修：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于30m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

9、传动轴刃磨：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于60m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

10、汽缸镗磨：(1) 应具有专业技能培训工作人员最少1名。(2) 生产制造厂房面积应不低于60m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

11、热管散热器检修：（1）应具有专业技能培训工作人员最少1名。（2）生产制造厂房面积应不低于30m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

12、空调修理：（1）应具有专业技能培训工作人员最少1名。（2）生产制造厂房面积应不低于40m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

13、汽车美容装饰装修：（1）应具有专业技能培训工作人员最少3名。（2）生产制造厂房面积应不低于40m²，地下停车场总面积不得少于30m²。

14、车辆安装玻璃：（1）应具有专业技能培训工作人员最少1名。（2）生产制造厂房面积应不低于30m²，地下停车场总面积不得少于30m²。