

西门子心脏探头上机图像显示一部分原因分析及维修

产品名称	西门子心脏探头上机图像显示一部分原因分析及维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子心脏探头上机图像显示一部分原因分析及维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

公认的*端彩超，图像*流，机器稳定性*流。具有其它彩超无法比拟的历史和销售量。

2.*质量超声图像的终结者，*今无其它机器能够超越。得到全**使用医生的交口称赞。

3. Native TEQ?, 西门子独有的图像增强技术, 极大地改善了图像质量。

4. 512真实超声发射采集通道。保证了足够细腻的超声图像。

5. *分辨率彩色多普勒血流图像。通过对彩色血流信号的特殊编码方式来定位空间分辨率, 极大地改善了穿透力, 提*了对低速血流的灵敏度, 以及强大的微细血管的探测能力。

6. Cadence? contrast pulse sequencing

technology。超声界*灵敏的对比成像技术, 利用基波超声和谐波超声, 大大增强你的诊断手段和