

(当天修好故障) 西门子高频探头上机图像不清晰维修解决方法

产品名称	(当天修好故障) 西门子高频探头上机图像不清晰维修解决方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(当天修好故障) 西门子高频探头上机图像不清晰维修解决方法

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：透镜破损脱落、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

主要利用多普勒效应测量血流参数，以及心血管疾病的诊断，亦可以用于胎儿监护。主要分为以下三种：

1、连续波多普勒探头:大多数发射晶片与接收晶片是分隔式的。为使连续波多普勒探头具有高的灵敏度

, 一般都不加吸收块。根据用途不同, 连续波多普勒探头发射晶片与接收晶片分开的方式也不同。

2、脉冲波多普勒探头:结构一般与脉冲回波式探头相同, 采用单压晶片, 具有匹配层和吸收块。

3、梅花形探头结构为中心只有一只发射晶片, 周围有六只接收晶片, 排梅花状, 用于检查胎儿, 获取胎儿心率。