

安徽马鞍山耐候钢板园林加工厂家 品质有保障 可靠加工厂

产品名称	安徽马鞍山耐候钢板园林加工厂家 品质有保障 可靠加工厂
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

不易损坏。锈板本身属于金属，韧性强，变形小。锈面损坏不需要处理-可自行回复2个月，避免后期维护。锈钢板安装方便，已在工厂加工成型。施工现场无需加工，可固定在锈钢板骨架或墙面上。