

6AV6 643-0CD01-1AX1西门子屏超十年修复经验

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 6AV6 643-0CD01-1AX1西门子屏超十年修复经验 |
| 公司名称 | 上海恒税电气有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951号 |
| 联系电话 | 021-51338978 13774208073 |

产品详情

6AV6 643-0CD01-1AX1西门子屏超十年修复经验；

SIEMENS西门子触摸屏快速维修中心专注于触摸屏维修、人机界面维修、工控一体机维修；公司拥有多名西门子触摸屏维修专家、西门子工控机维修专家，拥有丰富的维修经验，可以快速维修西门子各种型号触摸屏人机界面设备。

西门子触摸屏触摸失灵分析处理：

1. 运行触摸屏校准程序。(启动-设置-控制面板-声屏-操作按钮)。
2. 如果是新购买的触摸屏，尝试删除驱动器，然后下电主机5秒，然后重启驱动器。
3. 如果不能采用上述方法，可能是声屏在运输过程中的反射条纹受到轻微损坏，无法完全修复。您可以将校准目标中心向相反方向偏移相同距离(相对于偏离鼠标的方向)。
4. 如果声波屏幕使用一段时间后不允许使用，可能是屏幕周围的反射条纹或传感器被灰尘覆盖。如果您使用的是Ka型柜，可以打开上盖，用干软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洗表面，然后重新运行系统。注意左上方和右上方，右下方的换能器不能损坏。然后关机，重新启动电脑，重新校准。
5. 触摸屏表面有水滴或其他柔软的东西。如果触摸屏误认为手触会导致表面声屏幕不准确，可以将其移除。

西门子触摸屏触摸失灵故障分析维修总结：以上是触摸屏触摸失灵故障的分析维修方法，可以更好的进行触摸屏维修，如若不能解决您的问题，可以送至维修处进行维修。

6AV6 643-0CD01-1AX1西门子屏超十年修复经验；

西门子触摸屏/操作屏常见故障现象 1、西门子触摸屏常见故障现象

(1) 黑屏、花屏、白屏、进不了系统 (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化
(3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚 (4) 液晶屏显示竖条、显示横条 (5) 通讯连接故障
(6) 启动引导一半不动 (7) 开机不能进入用户画面 (8) 触摸屏玻璃破损 (9) 更换触摸屏
(10) 触摸偏移 (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸 (12) 触摸屏不能校准 (13)
(14) 触摸屏无背光 (14) 运行死机。西门子触摸屏故障排查思路1、西门子触摸屏之触摸不灵故障一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题。