

6AV6 542-0AG10-0AX0德国触摸屏修理专家

产品名称	6AV6 542-0AG10-0AX0德国触摸屏修理专家
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6AV6 542-0AG10-0AX0德国触摸屏修理专家；常见故障修理方法：

西门子触摸屏加电后显示屏没有显示故障(触摸屏维修业界俗称为黑屏故障)给触摸屏电源供电端加上+24V的电源后，触摸屏上的运行指示灯指示绿色，随后变为橙色，但显示屏不会显示

触摸屏维修思路分析。触摸屏显示屏上的运行指示灯可以由绿色转为橙色，但屏幕不能正常显示，说明触摸屏内部电源电路已经工作。根据触摸屏上电后的故障现象，将触摸屏维修思路及故障部位分析列举如下：1.液晶显示屏本身出现故障而导致；2.高压板出现故障不能供给灯管点亮及工作电压而导致的黑屏；3.灯管烧坏而导致；4.主控制板出现故障而导致的黑屏；5.开关电源不正常导致的黑屏。

触摸屏无反应故障原因分维修

- 1、安装完驱动程序后再在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置；
- 2、表面声波触摸屏周围的声波反射条纹上面堆积了很多的尘土或水垢，影响声波信号的传递所导致的。
- 3、外部进水、进油、等液体或腐蚀性气体、环境潮湿等。
- 4、外力撞击导致触摸板破碎、触摸板裂开、硬物划伤、排线断裂等。
- 5、触摸板本身老化。

注意事项：触摸屏的维修相对来讲是较为简单的，但是维修要注意细致，不要着急，应该准确故障根源，有针对性的进行维修，不要心急的追求快。

6AV6 542-0AG10-0AX0德国触摸屏修理专家；

西门子触摸屏黑屏不显示维修：TP070、TP700、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177BPN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等

5. 西门子键控面板黑屏不显示维修：OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等。

西门子触摸屏故障维修范围：无显示维修，西门子触摸屏开机进不去系统维修，西门子触摸屏亮度看不清楚维修，黑屏维修，花屏维修，白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，西门子触摸屏开机不能进入程序维修，西门子触摸屏按键坏维修，西门子操作面板按键坏维修，按键不灵维修，西门子按键膜更换销售，西门子触摸屏通电无反应维修，触摸屏显示故障维修，西门子触摸屏程序备份，西门子触摸屏解密，公司维修工程师可对客户提供上门检测维修服务