

解决昆仑通态触摸屏故障的三个常见维修方法一看就懂

产品名称	解决昆仑通态触摸屏故障的三个常见维修方法一看就懂
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	366.00/台
规格参数	品牌:昆仑通态触摸屏维修 型号:全系列维修 规模大:可开票
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

想必大家在使用触摸屏时，会遇到触摸屏使用不了的情况。触摸屏偏向于精密设备，当受到使用寿命及使用强度高、操作人员未能正常操作等因素的影响，容易造成其故障频繁出现。本月我们就收到一个客户的昆仑通态触摸屏需要维修，客户反映触摸完全没反应，我们的工程师检查后发现是昆仑通态触摸屏中的连接线坏了，这是可以维修的。

现在的工业平板电脑都是触摸屏，要么是5点触控，要么是10点触控。这种与物理键盘分离的工业平板电脑受到市场的广泛欢迎。用户在操作工业计算机或工业电脑时，触摸屏往往没有反应，不敏感或不可触碰的情况出现。主要是设置问题或者硬件问题，那么昆仑通态触摸屏出现故障应该如何解决？具体问题还得详细分析。

1、部分区域的触感准确，部分区域的触感有偏差

产生这样的现象主要原因是表面声波昆仑通态触摸屏外围的声波反射条纹上累积了大量粉尘或水垢污垢，阻碍了声波信号的传递。此时可以清洁触摸屏，尤其注意清洁触摸屏四个侧面的声波反射条纹，清洁时要断开触摸屏控制卡的电源。

2、手指触摸的位置与鼠标箭头不重合

这种现象主要是安装驱动器后校正位置时没有垂直接触靶心中心造成的。需要您重新校准位置。安装驱动后次校准时，注意观察系统错误的细节。“未找到控制卡”、“触摸屏未连接”等，根据提示检查相应部位。

3、不能触摸，昆仑通态触摸屏完全没反应

当用户完全无序地使用触摸屏时，这种现象很常见。触摸屏幕完全没有反应。只能使用外部物理键盘进行操作。在排除触摸屏驱动问题时，大的可能是触摸屏坏了或者连接线坏了。此时只能更换触摸屏或排线。

在机器行业，无法保证一台机器永远保持高质量、高效率。有时，您会发现一些可能严重阻碍您的昆仑通态触摸屏性能的技术故障，因为这些技术问题终可能会导致您的生产进程被扰乱。我们拥有经验丰富的技术人员团队，他们在检查昆仑通态触摸屏的故障方面拥有丰富的知识。以上是凌肯为您带来的分享，希望对您有所帮助，有触摸屏维修需求欢迎您来电咨询！