

伺服电机安川维修，安川电机报警A330，A320故障

产品名称	伺服电机安川维修，安川电机报警A330，A320故障
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

维修安川伺服常见故障：无显示、黄灯不亮、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、失速、编码器异常、参数错误、有显示无输出、炸模块、模块损坏、不能启动维修、电源跳闸、输出电压低、输出点无输出、红色灯亮、启动无反应、开关电源损坏等。

维修产品：安川一系列SGDB、SGMG电机，安川二系列：SGDM、SGMGH电机，安川三代 - ：SGDS SGMAS，安川五系列：SGDV、SGMJV、SGMGV、SGMAV，安川7系列：SGD7S、SGM7J、SGM7G、SGM7A等。

SGD7S-7R6A00A SGD7S-7R6A10A SGD7S-7R6A20A SGD7S-7R6A30A

SGD7S-7R6A00A001 SGD7S-7R6A10A002 SGD7S-7R6A20A001 SGD7S-7R6A30A002

SGD7S-7R6A00A002 SGD7S-7R6A10A001 SGD7S-7R6A20A002 SGD7S-7R6A30A001

SGD7S-120A00A SGD7S-120A10A SGD7S-120A20A SGD7S-120A30A

SGD7S-120A00A001 SGD7S-120A10A001 SGD7S-120A20A001 SGD7S-120A30A00

1

SGD7S-120A00A002 SGD7S-120A10A002 SGD7S-120A20A002 SGD7S-120A30A002

SGD7S-180A00A SGD7S-180A10A SGD7S-180A20A SGD7S-180A30A

SGD7S-180A00A001 SGD7S-180A10A001 SGD7S-180A20A001 SGD7S-180A30A00

1

SGD7S-180A00A002 SGD7S-180A10A002 SGD7S-180A20A002 SGD7S-180A30A00

2

SGD7S-200A00A SGD7S-200A10A SGD7S-200A20A SGD7S-200A30A

SGD7S-200A00A001 SGD7S-200A10A001 SGD7S-200A20A001 SGD7S-200A30A00

1

SGD7S-200A00A002 SGD7S-200A10A002 SGD7S-200A20A002 SGD7S-200A30A00

2

SGD7S-R70A00A SGD7S-R70A10A SGD7S-R70A20A SGD7S-R70A30A

SGD7S-R70A00A001 SGD7S-R70A10A001 SGD7S-R70A20A001 SGD7S-
R70A30A001

SGD7S-R70A00A002 SGD7S-R70A10A002 SGD7S-R70A20A002 SGD7S-
R70A30A002

SGD7S-R90A00A SGD7S-R90A10A SGD7S-R90A20A SGD7S-R90A30A

SGD7S-R90A00A001 SGD7S-R90A10A001 SGD7S-R90A20A001 SGD7S-
R90A30A001

SGD7S-R90A00A002 SGD7S-R90A10A002 SGD7S-R90A20A002 SGD7S-
R90A30A002

SGD7S-1R6A00A SGD7S-1R6A10A SGD7S-1R6A20A SGD7S-1R6A30A