

西门子彩超机探头上机图像只显示一部分/显示不完整维修电话

产品名称	西门子彩超机探头上机图像只显示一部分/显示不完整维修电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

西门子彩超机探头上机图像只显示一部分/显示不完整维修电话

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

一台迈瑞彩超DC-N2S，故障现象是监视器显示正常，但屏幕上无回声图像，键盘控制失灵。检查主机发现故障，打开键盘后发现键盘内灰尘过多，认真清洁后机器恢复正常。此例充分说明彩超的防尘工作是十分重要的。彩超安放的标准条件是，有空调设备、干燥、通风、洁净的房间里，即使这样彩超还要定期清灰保养(每年至少1—2次)，这将可以大大减少彩超键盘和其它部分的故障。

彩超探头是彩超独有部件，其故障有独特性，但也不复杂。

通常用的彩超探头有线阵探头和机械扇扫探头。其中机械扇扫探头故障较多，常见故障为扇扫探头内有气泡，处理方法是:排气、灌油，在有关书中叙述过处理方法，这里不再重复，另一常见故障是扇扫探头不转，通常是探头本身驱动电机损坏，这时处理比较麻烦，需把探头锯开