

# 西门子触摸屏常见故障不开机（启动不了）修复解决方法

产品名称	西门子触摸屏常见故障不开机（启动不了）修复解决方法
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

### 西门子触摸屏常见故障不开机（启动不了）修复解决方法

#### 1. 检查电源

如果您的触摸屏无法启动，请通过将其插入其他插座来检查它是否不是故障的插头插座。如果这不起作用，则可能是您的触摸屏中的电源出现故障。

#### 2. 确保显示器或显示器正常工作

如果由于风扇启动或电源指示灯亮起而看到触摸屏具备电源，但是没有其他任何反应，则可能有一些故障。如果将触摸屏连接到外接显示器，则可能是显示器故障。检查显示器的电源连接，并正确连接到触摸屏。尝试断开并重新连接。如果这样不起作用，请尝试连接其他显示器（如果可能）。这样，您就可以确定是显示器的故障，还是可以排除它。

如果您排除了外接显示器，则可能是您的贝加莱触摸屏处于睡眠模式并且无法唤醒。要进行检查，请完全将其关闭，然后从冷状态重新启动。为此，请按住电源按钮5秒钟，然后再次按它以启动。

#### 3. 消除外部硬件

如果以上步骤均无效，则外围设备可能是罪魁祸首。这可能是由于电气问题或外部硬件故障而发生的。执行完此操作后，请尝试重新启动系统，以查看其是否有效。如果没有，继续下一步。

#### 4. 重新安装系统

如果所有步骤均无效，那么您要做的就是重新安装系统。因为到目前为止，您可以确定这是软件问题，而不是硬件问题。由于您无法打开触摸屏，因此无法访问您的文件。但是，有一些方法可以从硬盘驱动

器备份文件。如果您的系统已感染或损坏，全新安装将有助于将所有操作重置为正常状态。

西门子触摸屏常见故障不开机（启动不了）修复型号；

OP7、OP17、OP27、OP177B、OP270、OP170B、OP277、OP77、OP37、TP27、TP7、TP178、TP177B、TP177、TP170、TP270、TP277、TP37、MP277、MP370、MP270、MP270B、MP377、OP27、OP270、OP170B、OP277、OP37、TP27、TP178、TP177、TP170、TP37、MP277、MP370、MP270、MP377、TP700、KP700、TP900、KP900、TP1200、KP1200、TP1500、KP1500、TP1900、KP1900、TP2200

西门子触摸屏常见故障不开机（启动不了）

西门子触摸屏维修的时候，我们也要先了解一下西门子触摸屏维修的基本情况：触摸屏黑屏，白屏开不了机，首先电源是否正常

，还是系统出错造成的无法启动，还是说是触摸屏液晶屏是否损坏等问题都可导致开不了机，电路板出现故障：这个时候就需要进行西门子触摸屏维修的人员拥有一定的电路原理知识，并且还要有一定的动手能力，一般触摸屏都是DAP等高度集成的芯片作为控制核心，维修的时候需要对照触摸屏，具体的内部结构需要具体来根据设备进行分析，这些都需要有西门子触摸屏维修人员进行操作。

，比如：德国VDF数控大车的第2刀板中有5个的微型压力开关（夹紧刀板用的），其中2只微型开关不慎损坏，而无备件，我们采用了“短接法”，使压力开关的触点符合PLC的输入条件，使机床不报警又能正常工作下去了。有时机械使用时间长后，定位精度差了，产生了定位报警，在无法重新调整机床的情况下可暂时修正机床参数，加大“公差”带，使之又能正常工作。总之，这样的办法还很多。多实践，会出现更多的办法。