

湖北荆门09CupCrNi-a耐候钢板景墙，耐候锈钢板挡墙加工定制 公园景观加工专家

产品名称	湖北荆门09CupCrNi-a耐候钢板景墙，耐候锈钢板挡墙加工定制 公园景观加工专家
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

耐候钢不应在某些环境中使用，再者耐腐蚀性是无法符合这种条件。耐候钢不应用于氯含量高的环境中，因为防锈层不能承受富含氯的环境中存在的大量腐蚀性物质。这可能导致过早的失败。可能引起电化学腐蚀或极端pH值引起腐蚀的应用也不应使用耐候钢。